RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ELEVADORES PALÁCIO DO BURITI

ENG. MECÂNICO GEORGE HARRISON – NOVACAP/DE/DETEC/SEINST – MAT.:973576-3

FOSSO DOS ELEVADORES 3 E 4: Guia integras, passadiço pintado, falta de iluminação adequada, sinais de vazamento de óleo no fundo do fosso, cabos com aparência de desgaste normal, guarda-corpo devidamente instalados, polias íntegras, sem sinais de corrosão, sem escada de acesso ao fundo do fosso.








FOSSO DOS ELEVADORES 1 E 2: A condição geral da estrutura do elevador é altamente satisfatória e atende aos padrões de segurança e qualidade estabelecidos. Toda a infraestrutura, incluindo os componentes essenciais como guias, cabos de aço e escadas, encontra-se íntegra e em excelente estado de conservação. A iluminação interna do passadiço está adequadamente dimensionada, garantindo visibilidade em necessidade de manutenção. A escada de acesso ao fundo do fosso do elevador segue as especificações corretas.











CASA DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES 1 E 2: É notável o cuidado e manutenção exemplares na casa de máquinas do elevador. O local exibe um nível mínimo de sujeira, indicando uma preocupação evidente com a sua conservação. As máquinas de tração estão em excelente estado, sem qualquer vazamento, o que é um bom sinal de prevenção. Os cabos de aço parecem conservados e lubrificados, garantindo sua eficiência. As polias estão em boas condições. O quadro de comando está organizado e montado corretamente, sugerindo uma abordagem metódica.














CASA DE MÁQUINAS DO ELEVADOR 3 E 4: No geral, a casa de máquinas estava bem conservada apesar de essa possuir problemas construtivos que não permitissem uma solução mais eficiente para o resfriamento dos equipamentos. O sistema de resfriamento do fluido de trabalho é antigo e ineficiente. Existem diversas soluções alternativas para conter o vazamento do óleo lubrificante, o que expõe os profissionais da manutenção a riscos de saúde. A sala continha o armazenamento de peças e itens inadequados ao local. Apesar da conservação exemplar do equipamento, esse apresenta diversos problemas e falhas constantes.














CABINA DOS ELEVADORES:








1
AMG
Segunda-feira
21/08/2023
09:35


É PROIBIDO FUMAR
1
T
SS
P
NP






AMG
SS