
LAUDO DE ESTANQUEIDADE

LAUDO Nº: 02 - FONTE 01

CLIENTE	
RAZÃO SOCIAL:	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
OBRA:	Execução dos serviços de reativação das Fontes da Praça Municipal localizada na Zona Cívico Administrativa, em Brasília, DF (Praça do Buriti).
ENDEREÇO:	Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP 71.215-000,
CNPJ:	00.037.457.0001-70

DESCRIÇÃO DO TESTE			
TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:	Impermeabilização manta asfáltica tipo III 5mm aplicada a maçarico.		
TIPO DE TESTE:	Teste de estanqueidade		
NORMA REFERENCIA:	NBR 9574 2008		
TEMPO DE EXECUÇÃO:	Mínimo de 72 horas		
ÁREAS/INSTALAÇÕES TESTADAS			
ÁREA	**DATA DE INÍCIO**	**DATA DE TÉRMINO**	**RESULTADO**
FONTE 01	10/Setembro/2021	16/Setembro/2021	Nenhum vazamento



LAUDO DE ESTANQUEIDADE



Brasília ,20 de Setembro de 2021 .

Sérgio Murilo de A. C. Jansen
Engenheiro Civil
CREA: 26775/D-DF

ICIL ENGENHARIA LTDA

NOVACAP

Marden dos Reis e Silva

LAUDO DE ESTANQUEIDADE

LAUDO Nº: 01 - FONTE 02

CLIENTE	
RAZÃO SOCIAL:	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
OBRA:	Execução dos serviços de reativação das Fontes da Praça Municipal localizada na Zona Cívico Administrativa, em Brasília, DF (Praça do Buriti).
ENDEREÇO:	Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP 71.215-000,
CNPJ:	00.037.457.0001-70

DESCRIÇÃO DO TESTE			
TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO:	Impermeabilização manta asfáltica tipo III 5mm aplicada a maçarico.		
TIPO DE TESTE:	Teste de estanqueidade		
NORMA REFERENCIA:	NBR 9574 2008		
TEMPO DE EXECUÇÃO:	Mínimo de 72 horas		
ÁREAS/INSTALAÇÕES TESTADAS			
ÁREA	**DATA DE INÍCIO**	**DATA DE TÉRMINO**	**RESULTADO**
FONTE 02	01/Setembro/2021	06/Setembro/2021	Nenhum vazamento

LAUDO DE ESTANQUEIDADE





Brasilia ,20 de Setembro de 2021 .

Sérgio Murilo de A. C. Jansen
Engenheiro Civil
CREA: 26775 / D-DF

ICIL ENGENHARIA LTDA

NOVACAP

Marden dos Reis e Silva