Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- Calçada
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- **Rampa Acessibilidade**
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

- Condição = 'Ruim'
- Sigla Regional = 'DRCE'
- Sigla Regional = 'DRCS'
- Sigla Regional = 'DRLE'

1 - 11 de 11

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo		Material	Condição	Unid
Divisão Regional Centro	DRCE	PLANO PILOTO	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	12,00
Divisão Regional Centro	DRCE	PLANO PILOTO	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	62,00
Divisão Regional Centro	DRCE	GUARÁ	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	40,00
Divisão Regional Centro	DRCE	GUARÁ	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	42,00

Tipo de Pavimento

Tipo de Rota

Tipo

Todos os Tipos

Padronizada

Fora do Padrão

Divisão Regional Centro	DRCE	CRUZEIRO	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	4,00
Divisão Regional Centro	DRCE	ÁGUAS CLARAS	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	7,00
Divisão Regional Centro	DRCE	ÁGUAS CLARAS	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	2,00
Divisão Regional Centro	DRCE	SUDOESTE/OCTOGONAL	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	14,00
Divisão Regional Centro	DRCE	SIA	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	4,00
Divisão Regional Centro	DRCE	ARNIQUEIRA	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	8,00
Divisão Regional Centro	DRCE	ARNIQUEIRA	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	18,00

1 - 11 de 11

Release 1.4.3

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- Calçada
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- **Rampa Acessibilidade**
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

- Condição = 'Ruim'
- Sigla Regional = 'DRCE'
- Sigla Regional = 'DRCS'
- Sigla Regional = 'DRLE'

1 - 3 de 3

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo		Material	Condição	Unid
Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente	DRCS	CEILANDIA	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	43,00
Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente	DRCS	CEILANDIA	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	61,00
Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente	DRCS	SOL NASCENTE E POR DO SOL	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	2,00

1 - 3 de 3

- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Tipo

- **Todos os Tipos**
- Padronizada
- Fora do Padrão

Release 1.4.3

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- Calçada
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- **Rampa Acessibilidade**
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

- Condição = 'Ruim'
- Sigla Regional = 'DRCE'
- Sigla Regional = 'DRLE'
- Sigla Regional = 'DRNO'
- Sigla Regional = 'DROE'
- Sigla Regional = 'DRSU'

1 - 6 de 6

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo		Material	Condição	Unid
Divisão Regional Leste	DRLE	PARANOÁ	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	5,00
Divisão Regional Leste	DRLE	PARANOÁ	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	6,00
Divisão Regional Leste	DRLE	SÃO SEBASTIÃO	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	4,00

- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Tipo

- **Todos os Tipos**
- Padronizada
- Fora do Padrão

Divisão Regional Leste	DRLE	SÃO SEBASTIÃO	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	9,00
Divisão Regional Leste	DRLE	JARDIM BOTÂNICO	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	4,00
Divisão Regional Leste	DRLE	JARDIM BOTÂNICO	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	4,00
								1 - 6 de 6

Release 1.4.3

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- Calçada
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- **Rampa Acessibilidade**
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

- Condição = 'Ruim'
- Sigla Regional = 'DRCE'
- Sigla Regional = 'DRNO'
- Sigla Regional = 'DROE'
- Sigla Regional = 'DRSU'

1 - 13 de 13

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo		Material	Condição	Unida
Divisão Regional Norte	DRNO	SOBRADINHO	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	7,00
Divisão Regional Norte	DRNO	SOBRADINHO	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	5,00
Divisão Regional Norte	DRNO	PLANALTINA	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	6,00

Tipo de Pavimento

Tipo de Rota

Tipo

Todos os Tipos

Padronizada

Fora do Padrão

Divisão Regional Norte	DRNO	PLANALTINA	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	16,00
Divisão Regional Norte	DRNO	LAGO NORTE	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	6,00
Divisão Regional Norte	DRNO	LAGO NORTE	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	12,00
Divisão Regional Norte	DRNO	VARJÃO	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	12,00
Divisão Regional Norte	DRNO	VARJÃO	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	2,00
Divisão Regional Norte	DRNO	SOBRADINHO II	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	9,00
Divisão Regional Norte	DRNO	SOBRADINHO II	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	2,00
Divisão Regional Norte	DRNO	ITAPOÃ	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	1,00
Divisão Regional Norte	DRNO	FERCAL	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	1,00
Divisão Regional Norte	DRNO	ARAPOANGA	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	2,00

1 - 13 de 13

Release 1.4.3

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- Calçada
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- **Rampa Acessibilidade**
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

- Condição = 'Ruim'
- Sigla Regional = 'DRCE'
- Sigla Regional = 'DROE'
- Sigla Regional = 'DRSU'

1 - 5 de 5

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo		Material	Condição	Unida
Divisão Regional Oeste	DROE	TAGUATINGA	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	38,00
Divisão Regional Oeste	DROE	TAGUATINGA	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	80,00
Divisão Regional Oeste	DROE	BRAZLANDIA	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	12,00
Divisão Regional Oeste	DROE	BRAZLANDIA	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	7,00

- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Tipo

- **Todos os Tipos**
- Padronizada
- Fora do Padrão

Divisão Regional Oeste	DROE	VICENTE PIRES	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	1,00

1 - 5 de 5

Release 1.4.3

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- Calçada
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- **Rampa Acessibilidade**
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

- Condição = 'Ruim'
- Sigla Regional = 'DRCE'
- Sigla Regional = 'DROE'
- Sigla Regional = 'DRSU'

1 - 16 de 16

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo		Material	Condição	Unida
Divisão Regional Sul	DRSU	GAMA	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	28,00
Divisão Regional Sul	DRSU	GAMA	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	73,00
Divisão Regional Sul	DRSU	NÚCLEO BANDEIRANTE	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	2,00
Divisão Regional Sul	DRSU	NÚCLEO BANDEIRANTE	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	7,00

- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Tipo

- **Todos os Tipos**
- Padronizada
- Fora do Padrão

Divisão Regional Sul	DRSU	SAMAMBAIA	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	9,00
Divisão Regional Sul	DRSU	SAMAMBAIA	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	21,00
Divisão Regional Sul	DRSU	SANTA MARIA	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	23,00
Divisão Regional Sul	DRSU	SANTA MARIA	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	29,00
Divisão Regional Sul	DRSU	RECANTO DAS EMAS	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	6,00
Divisão Regional Sul	DRSU	RECANTO DAS EMAS	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	8,00
Divisão Regional Sul	DRSU	LAGO SUL	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	13,00
Divisão Regional Sul	DRSU	RIACHO FUNDO	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	6,00
Divisão Regional Sul	DRSU	RIACHO FUNDO II	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	13,00
Divisão Regional Sul	DRSU	RIACHO FUNDO II	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	8,00
Divisão Regional Sul	DRSU	PARK WAY	Rampa Acessibilidade	Padronizada		Ruim	Un	2,00
Divisão Regional Sul	DRSU	PARK WAY	Rampa Acessibilidade	Fora do Padrão		Ruim	Un	2,00

1 - 16 de 16

Release 1.4.3