GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA DOS GUARDA-CORPOS DO DECK SUL

N° 005/2024-CTARQ



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
GUARDA-CORPOS DO DECK SUL

Relatório de Vistoria Técnica
Endereço: DECK SUL - Estrada Parque das Nações (Via L4) - Brasília – DF.

Responsável Técnico pelo relatório:


ARQTª RUANITA M. FERNANDES – CAU A 137702-7

ÍNDICE

1- Localização 3
2- Características do local 3
3- Procedimentos adotados 3
4- Constatação da vistoria 4
5- Fotos do Deck 5
6- Conclusão 10

1- Localização

O DECK SUL está inserido no terreno do Parque dos Pioneiros Cláudio Sant'Anna, localizado na Estrada Parque das Nações (Avenida L4), Brasília – DF.



Extensão do Deck Sul (foto: Google MAPS)

2- Características do local

Diante da necessidade de atendimento à Licença de Operação Corretiva 02/2024-IBRAM (SEI 138660571), a qual determina a instalação de barreira física (gurda-corpo) ao longo de todo o calçadão do "Deck" à beira do Lago Paranoá, inserido no Parque dos Pioneiros, contextualizando um complexo de lazer às margens da Via L4 Sul. Destacamos toda a área mencionada para a implantação e manutenção das barreiras físicas exigidas como "*CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES"* da Licença em questão.

3- Procedimentos adotados

O relatório foi elaborado a partir de aferição de algumas medidas, vistoria *in-loco* e avaliação visual do local, ilustrado com fotografias que mostram a real situação do espaço, levando-se em consideração o conhecimento da situação atual dos guarda – corpos existentes e da necessidade de instalar novos ao longo de todo deck, às margens do Lago Paranoá. Também foi levado em consideração, alguns locais pontuais, onde as madeiras do calçadão estão degradadas e parte queimadas.

4- Constatação da vistoria

- Guarda-corpos ao longo do deck.





FIG.01

Conforme FIG.01 acima, a área total do calçadão (Deck) é de 3.309,70m² acrescidos de mais 2 plataformas de atracagem de embarcações.

Para atender à exigência do IBRAM, com instalações de barreira física ao longo do calçadão, a extensão de uma das laterais, a qual será inserido os novos guarda-corpos, mede 563,62m lineares.

Na outra lateral, onde consta alguns módulos existentes, será necessário a reposição dos que estão degradados e a manutenção dos demais.



➢ Detalhe de um módulo do guarda-corpo.

5- Fotos da Vistoria



- Plataforma para atracar embarcações. Viável inserir 3 módulos de guarda-corpo na lateral onde há degraus, assim como o lado contrário.



- Deck (calçadão com plataforma).



- Vista deck para o Lago – margem do calçadão que será acrescido módulos de barreira física.



- Módulos de barreira física (guarda-corpos) existentes – manutenção. Acesso à plataforma (acréscimo de guarda-corpo).



- Vista as plataforma para o calçadão.



- Vista do calçadão.




➢ Módulos de guarda-corpos que necessitam ser substituídos e de manutenção.





➢ Vista do calçadão.





➢ Detalhes de degradação das pranchas de madeira do calçadão do Deck.





➢ Detalhes de degradação das bases dos guarda-corpos (substituição por novos).

6- Conclusão

Para o atendimento da exigência em questão, foi realizada a vistoria e será elaborado o projeto de arquitetura de instalação dos novos módulos dos guarda-corpos, considerando a extensão de 563,62m lineares, mais 3 módulos em cada plataforma e a manutenção e reposição dos que se fizerem necessários.

Brasília, 29 de agosto de 2024.

Arqtª. **Ruanita M. Fernandes**
CTARQ/DETEC/DE/NOVACAP
CAU A137702-7