CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA
GRUPO DE TRABALHO PARA CONCLUSÃO DO CANIL MILITAR DO GBSAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CANIL MILITAR – POSTO AVANÇADO DELTA 1 BUC

1. OBEJTO

O documento apresenta um levantamento fotográfico do estado atual da edificação do Canil militar, localizado no endereço St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 - Brasília, DF, 72010-120. As imagens do estado da obra foram realizadas no dia 23/04/2024. O objetivo do relatório é documentar a situação da edificação na data de sua elaboração, com a finalidade de embasar os trabalhos de levantamentos para elaboração do orçamento de referência para a contratação do remanescente da obra.

2. RELATÓRIO

- Área externa

Foto 01.



Foto 02.



Foto 03.



Foto 04.



Foto 05.



Foto 06.



Foto 07.



Foto 08.



Foto 09.



Foto 10.



- Fachadas

Foto 11.



Foto 12.



Foto 13.



Foto 14.



Foto 15.



Foto 16.



Foto 17.



Foto 18.



Foto 19.



Foto 20.



Foto 21.



- Cobertura

Foto 22.



Foto 23.



Foto 24.



Foto 25.



Foto 26.



Foto 27.



Foto 28.



Foto 29.



Foto 30.



Foto 31.



Foto 32.



- Entrada de água e energia

Foto 33.



Foto 34.



Foto 35.



- Garagem

Foto 36.



Foto 37.



Foto 38.



- Bloco Canil

1. Sala técnica

Foto 39.



Foto 40.



Foto 41.



Foto 42.



2. Depósito de ração

Foto 43.



Foto 44.



Foto 45.



3. Corredor

Foto 46.



Foto 47.



Foto 48.



Foto 49.



Foto 50.



Foto 51.



4. Box cães

Foto 52.



Foto 53.



Foto 54.



Foto 55.



Foto 56.



Foto 57.




Foto 58.



Foto 59.



Foto 60.



5. Área de banho e secagem

Foto 61.



Foto 62.



- Bloco Administrativo

1. Corredor área médica

Foto 63.



Foto 64.



Foto 65.



Foto 66.



Foto 67.



Foto 68.



Foto 69.



2. Isolamento

Foto 70.



Foto 71.



Foto 72.



Foto 73.



3. Depósito Biológico

Foto 74.




Foto 75.



Foto 76.



Foto 77.



4. Depósito de Materiais canil

Foto 78.



Foto 79.



Foto 80.



5. Ambulatório

Foto 81.



Foto 82.



Foto 83.



Foto 84.



6. Corredor

Foto 85.



Foto 86.



Foto 87.



7. Alojamento feminino

Foto 88.



Foto 89.



8. WC feminino

Foto 90.



Foto 91.



Foto 92.



Foto 93.



9. Copa-cozinha

Foto 94.



Foto 95.



Foto 96.



Foto 97.



Foto 98.



10. Alojamento masculino

Foto 99.



Foto 100.



Foto 101.



11. WC alojamento masculino

Foto 102.



Foto 103.



Foto 104.



12. Chefia

Foto 105.



Foto 106.




Foto 107.



13. Lavabo

Foto 108.



Foto 109.



Foto 110.



14. Lavabo PNE

Foto 111.



Foto 112.



Foto 113.



Foto 114.



Brasília, 25 de abril de 2024.

JEFFERSON SALES ALVES – Cap. QOBM/Compl.
Engenheiro Civil - CREA: 24.698/D-DF
Matrícula 1378573