Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- **Calçada**
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- Rampa Acessibilidade
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

Condição = 'Ruim'

Material = 'Concreto'

Sigla Regional = 'DRCE'

1 - 8 de 8

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo	Material	Condição	Unidade
Divisão Regional Centro	DRCE	PLANO PILOTO	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	31.186,21
Divisão Regional Centro	DRCE	GUARÁ	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	11.302,23
Divisão Regional Centro	DRCE	CRUZEIRO	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	2.847,42
Divisão Regional Centro	DRCE	ÁGUAS CLARAS	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	635,68
Divisão Regional Centro	DRCE	SUDOESTE/OCTOGONAL	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	312,86
Divisão Regional Centro	DRCE	SCIA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	2.465,33
Divisão Regional Centro	DRCE	SIA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	2.346,15

- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Tipo

- Todos os Tipos
- Particular
- **Pública**

Divisão Regional Centro	DRCE	ARNIQUEIRA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	1.868,94

1 - 8 de 8

Release 1.4.3

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- **Calçada**
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- Rampa Acessibilidade
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

Condição = 'Ruim'

Material = 'Concreto'

Sigla Regional = 'DRCS'

1 - 2 de 2

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo	Material	Condição	Unidade	
Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente	DRCS	CEILANDIA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	22.413,77
Divisão Regional Ceilândia/Sol Nascente	DRCS	SOL NASCENTE E POR DO SOL	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	29.712,88

1 - 2 de 2

- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Tipo

- Todos os Tipos
- Particular
- **Pública**

Release 1.4.3

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- **Calçada**
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- Rampa Acessibilidade
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

Condição = 'Ruim'

Material = 'Concreto'

Sigla Regional = 'DRLE'

1 - 3 de 3

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo	Material	Condição	Unidade
Divisão Regional Leste	DRLE	PARANOÁ	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	2.714,83
Divisão Regional Leste	DRLE	SÃO SEBASTIÃO	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	14.627,18
Divisão Regional Leste	DRLE	JARDIM BOTÂNICO	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	1.533,60

1 - 3 de 3

- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Tipo

- Todos os Tipos
- Particular
- **Pública**

Release 1.4.3

Analytics

Portal de Aplicações walquiria.rodrigues

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- **Calçada**
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- Rampa Acessibilidade
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus
- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Ir | Ações

Condição = 'Ruim'

Material = 'Concreto'

Sigla Regional = 'DRNO'

1 - 8 de 8

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo	Material	Condição	Unidade	
Divisão Regional Norte	DRNO	SOBRADINHO	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	7.477,32
Divisão Regional Norte	DRNO	PLANALTINA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	17.098,67
Divisão Regional Norte	DRNO	LAGO NORTE	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	2.493,22
Divisão Regional Norte	DRNO	VARJÃO	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	939,33
Divisão Regional Norte	DRNO	SOBRADINHO II	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	14.321,02
Divisão Regional Norte	DRNO	ITAPOÃ	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	3.338,52
Divisão Regional Norte	DRNO	FERCAL	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	1.754,19
Divisão Regional Norte	DRNO	ARAPOANGA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	7.480,14

1 - 8 de 8

Tipo

- Todos os Tipos
- Particular
- **Pública**

Release 1.4.3

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- **Calçada**
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- Rampa Acessibilidade
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

Condição = 'Ruim'

Material = 'Concreto'

Sigla Regional = 'DROE'

1 - 3 de 3

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo	Material	Condição	Unidade
Divisão Regional Oeste	DROE	TAGUATINGA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	32.165,78
Divisão Regional Oeste	DROE	BRAZLANDIA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	3.427,80
Divisão Regional Oeste	DROE	VICENTE PIRES	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	3.866,72

1 - 3 de 3

- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Tipo

- Todos os Tipos
- Particular
- **Pública**

Release 1.4.3

Análise de Ativos

Filtros

Ativos

- Meio Fio
- Dispositivo de Drenagem
- Drenagem Superficial
- Poço de Visita
- **Calçada**
- Estacionamento
- Interferência de Raiz
- Rampa Acessibilidade
- Redutor de Velocidade
- Sinalização Horizontal
- Parada de Ônibus

Ir | Ações

Condição = 'Ruim'

Material = 'Concreto'

Sigla Regional = 'DRSU'

1 - 11 de 11

Regional	Sigla Regional	Região Administrativa	Ativo	Tipo Ativo	Material	Condição	Unidade
Divisão Regional Sul	DRSU	GAMA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	27.204,83
Divisão Regional Sul	DRSU	NÚCLEO BANDEIRANTE	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	6.836,15
Divisão Regional Sul	DRSU	SAMAMBAIA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	41.071,48
Divisão Regional Sul	DRSU	SANTA MARIA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	11.631,59
Divisão Regional Sul	DRSU	RECANTO DAS EMAS	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	9.420,31
Divisão Regional Sul	DRSU	LAGO SUL	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	5.636,19
Divisão Regional Sul	DRSU	RIACHO FUNDO	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	3.377,86

- Tipo de Pavimento
- Tipo de Rota

Tipo

- Todos os Tipos
- Particular
- **Pública**

Divisão Regional Sul	DRSU	CANDANGOLANDIA	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	3.289,74
Divisão Regional Sul	DRSU	RIACHO FUNDO II	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	15.663,13
Divisão Regional Sul	DRSU	PARK WAY	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	1.348,74
Divisão Regional Sul	DRSU	AGUA QUENTE	Calçada	Pública	Concreto	Ruim	m	1.977,19

1 - 11 de 11

Release 1.4.3