BOLETIM DE SONDAGEM

LOCAL	OBJETO:
TAGUATINGA	SONDAGEM A TRADO PARA DRENAGEM PLUVIAL
SUBTRECHO:	**SEGMENTO:**
TAGUATINGA NORTE	Aterro na pista próxima ao SENAI, lado direito, sentido Taguatinga/Ceilândia

ESTUDO: SUBLEITO

REGISTRO	N.A (m)	PROFUND. (m)		CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA
ST 01	1,80	0,00	1,50	Entulho
		1,50	1,80	Argila arenosa marrom
ST 02	3,20	0,00	1,00	Cascalho vermelho
		1,00	3,20	Argila arenosa marrom
ST 03	-	0,00	1,00	Argila vermelha
		1,00	2,50	Argila amarela escura
				OBS: Neste ponto encontramos pedaços de madeira e pedra, impossível prosseguir.
ST 04	-	0,00	1,80	Argila vermelha
		1,80	3,50	Argila amarela escura
				OBS: Neste ponto encontramos pedaços de pedra, impossível prosseguir.
ST 05	-	0,00	0,80	Entulho de obra
		0,80	5,20	Argila vermelha
ST 06	-	0,00	0,60	Entulho de obra com argila
		0,60	3,30	Argila vermelha
				OBS: Neste ponto encontramos solo muito compactado, impossível prosseguir.
ST 07	-	0,00	0,80	Entulho de obra com material fresado de misturas asfálticas
		0,80	3,50	Argila vermelha
				OBS: Neste ponto encontramos solo muito compactado, impossível prosseguir.

BOLETIM DE SONDAGEM

LOCAL	OBJETO:
	SONDAGEM A TRADO PARA DRENAGEM PLUVIAL
SUBTRECHO:	**SEGMENTO:**

ESTUDO: SUBLEITO

REGISTRO	N.A (m)	PROFUND. (m)		CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA

BOLETIM DE SONDAGEM

LOCAL	OBJETO: SONDAGEM A TRADO PARA DRENAGEM PLUVIAL
SUBTRECHO:	SEGMENTO:
ESTUDO:	

REGISTRO	N.A (m)	PROFUND. (m)		CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA



23,00