










Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
1	-	-						 1,45 m	ARGILA ARENOSA MARROM MOLE
2	4	4							
3	4	4						 3,45 m	ARGILA SILTOSA VERMELHA VARIEGADA MOLE
4	4	4							
5	6	8						 5,45 m	SILTE BRANCO VARIEGADO POUCO COMPACTO
6	13	11							
7	6	6						 7,45 m	ARGILA SILTOSA VERMELHA VARIEGADA DE RIJA A MÉDIA
8	8	8							
9	4	4						 9,45 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA VARIEGADA DE MÉDIA A MOLE
10	8	8							
11	4	4						 11,45 m	SILTE BRANCO VARIEGADO DE POUCO COMPACTO A FOFO
12	8	8							
13	13	12						 15,45 m	SILTE ARENOSO BEGE VARIEGADO DE MEDIANAMENTE A POUCO COMPACTO
14	8	7							
15	8	8							
16	20	25						 16,45 m	AREIA SILTOSA COM PEDREGULHO FINO BEGE VARIEGADA DE COMPACTA A MUITO COMPACTA
17	52	58							
18	-	-							
19	-	-							
20	-	-							



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

Planta de Locação dos Furos de Sondagens

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP1a

FOLHA: 05/09
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR