







Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
	-	-						 1,45 m	ARGILA ARENOSA MARROM COM PEDREGULHO MUITO MOLE
2	2	2							
3	2	2						 3,45 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA VARIEGADA DE MUITO MOLE A MOLE
4	4	5							
5	6	7							
6	6	6							
7	6	5							
8	4	4						 7,45 m	SILTE MUITO ARENOSO BRANCO VARIEGADO DE POUCO COMPACTO A FOFO
9	18	20							
10	10	8							
11	6	6							
12	6	6						 11,45 m	AREIA SILTOSA BEGE VARIEGADA DE COMPACTA A POUCO COMPACTA
13	8	8							
14	44	56						 13,45 m	AREIA SILTOSA COM PEDREGULHO FINO BEGE VARIEGADA DE POUCO A MUITO COMPACTA
15	-	-							
16	-	-							
17	-	-							
18	-	-							
19	-	-							
20	-	-							



Extrema Construção Ltda

CREA: 1726/D-DF

Planta de Locação dos Furos de Sondagens

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP1a

FOLHA: 06/09
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR